

ŞİŞİRİLEBİLİR BOT ONARIMI HİZMET ALIMI TEKNİK İSTER DOKÜMANI

ATIF YAPILAN HUSUSLAR

3.1.4. Onarım Uzunada K.lığı'nda yapılacaktır. Yapıştırma işleminin sağlıklı olması için bot römork üzerinde kapalı alana alınabilecektir. Firma kendi tesisine götürme talebi olursa, bunu dilekçe ile idareye bildirecektir.

3.1.8. ATAK-2 BOTU

3.2.1. Botun tüp kısmında bulunan yırtık, delik kısımlar

YOKTUR.

3.2.2. botun darbelere karşı koruyan usturmaça kısmında hasarlı bölgeler.

YAN ŞERİT KORUMA USTURMAÇALARINDA AÇILMA MEVCUTTUR.

3.2.3. Tüpte bulunan doldurma boşaltma valflerine yönelik bakım ve onarım.

YOKTUR

3.2.4. Botun karina kısımlarına yapılacak onarımlar.

YOKTUR

3.2.5. botun tutamak kısımlarına yapılacak onarımlar ve onarılabacak tutamak sayısı.

YOKTUR

3.2.6. botun askı mapalarına ve bu mapaların bulunduğu yapıya yapılacak onarımlar.

YOKTUR.

3.2.7. botun hızlı döndürme sisteminde yapılacak onarımlar

YOKTUR.

De.Me.Aziz DEMİR
Masa Subay Yardımcısı

Semih KESKİNEĞE
Tek.Kont.Keşifçi