

ŞİŞİRİLEBİLİR BOT ONARIMI HİZMET ALIMI TEKNİK İSTER DOKÜMANI

ATIF YAPILAN HUSUSLAR

3.1.4. Onarım Uzunada K.lığı'nda yapılacaktır. Yapıştırma işleminin sağlıklı olması için bot römork üzerinde kapalı alana alınabilecektir. Firma kendi tesisine götürme talebi olursa, bunu dilekçe ile idareye bildirecektir.

3.1.8. ATAK-5 BOTU

3.2.1. Botun tüp kısmında bulunan yırtık, delik kısımlar

MUHTELİF HAVA KAÇAKLARI MEVCUT

3.2.2. botun darbelere karşı koruyan usturmaça kısmında hasarlı bölgeler.

YOKTUR.

3.2.3. Tüpte bulunan doldurma boşaltma valflerine yönelik bakım ve onarım.

SANCAK VASATTA BULUNAN KROSS RİLİF VALFİ HAVA KAÇAĞI MEVCUT

3.2.4. Botun karina kısımlarına yapılacak onarımlar.

YOKTUR

3.2.5. botun tutamak kısımlarına yapılacak onarımlar ve onarılacak tutamak sayısı.

YOKTUR

3.2.6. botun askı mapalarına ve bu mapaların bulunduğu yapıya yapılacak onarımlar.

YOKTUR.

3.2.7. botun hızlı döndürme sisteminde yapılacak onarımlar

YOKTUR.

De.Me.Aziz DEMİR
Masa Subay Yardımcısı

Semih KESKİNEĞE
Tek.Kont.Keşifçi