

## 26-G37 ITEM 53

İLGİLİSİNDEN GELEN: motorin transfer tulumbasına ait bir malzemedir, gemi üzerinde 2 adet motorin transfer tulumbası mevcuttur. Tulumba üzerinden etiket bilgileri okunamamaktadır. Bundan dolayı sicil kartları üzerindeki etiket ve seri numaraları bilgilerinin fotoğrafları gönderilmiştir.

3. SİSTEM : AKARYAKIT SİSTEMİ	4. ALT SİSTEM : MOTORİN SİSTEMİ
5. CİHAZ : NO:2 MOTORİN TRANSFER TULUMBASI	6. İMALATÇI FİRMA : DOVER CORR. BLACKMER PUMP DIV.
	7. İMAL TARİHİ : 02/1991
8. HİZMETE GİRİŞ TARİHİ : 01.02.1991	9. ENVANTERE GİRİŞ TARİHİ : 10.04.2002
10. APL/AEL/KATOBJE NO : 016200422E	11. STOK NO : 4320-01-068-4533
12. PARÇA NO : E-4161PC48	13. SERİ NO : ECM-00337786
14. ETİKET BİLGİLERİ : 200/100GPM, 560/280 RPM, 50 PSIG, 93/5 BHD, MODEL: X3NFB-NHRB	
15. TEKNİK DOKÜMANLARI : 0947-LP-239-6010	

3. SİSTEM : AKARYAKIT SİSTEMİ	4. ALT SİSTEM : MOTORİN SİSTEMİ
5. CİHAZ : NO:1 MOTORİN TRANSFER TULUMBASI	6. İMALATÇI FİRMA : DOVER CORR. BLACKMER PUMP DIV.
	7. İMAL TARİHİ : 02/1991
8. HİZMETE GİRİŞ TARİHİ : 01/02/1991	9. ENVANTERE GİRİŞ TARİHİ : 10.04.2002
10. APL/AEL/KATOBJE NO : 016200422E	11. STOK NO : 4320-01-068-4533
12. PARÇA NO : E-4161PC48	13. SERİ NO : ECM-00337780
14. ETİKET BİLGİLERİ : 200/100 GPM , 560/280 RPM, 50 PSIG, 93/5 BHD, MODEL: X3NFB-NHRB	
15. TEKNİK DOKÜMANLARI : 0947-LP_239-6010	