

Bu kapsamda yapılan incelemede; söz konusu cihazın Port A bölümünde "RS-422/449 DCE" ve Port B bölümünde "RS-232 DTE" kartı ile tedarik edilmesine ihtiyaç duyulduđu tespit edilmiştir.

Arz ve rica ederim.