

HASAR VEDURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI

2. PARÇA NUMARASI

3. ÜRETİCİ NUMARASI

4. CİNSİ VE MARKASI

5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI

6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ

1660015783795

3260050-2501

99251

3 6 0 4 6

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI

:" F"

2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ

: DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI

3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ

: 14.06.2022

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ

:-

2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ:-

S.NU.: CİNSİ :

STOK NU.:

PARÇA NU.: MİKTARI :

SİPARİŞ NU. : B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ

4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ

5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI

6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ



Cihan YILMAZ

İşçi
Bakım teknisyeniRAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK HEYET ÜYESİ



Tırrif ÖZDEMİR

İşçi
Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY

Levent ONAY

İşçi

Atölye Şefi

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

TAMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YURİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM LUGU	14.06.2022

ÜNİTE BİLGİLERİ

ADI		PARÇA NO		STOK NO	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501			660015783795
SERİ NO	UNITE UÇUŞ SAATI	UNITE İNİŞİ		ÜRETİCİ FIRMA	
36046				99251	
UÇAK TİPİ	UÇAK SERİ NO	T O . BİEGİSİ			
KT1-T					
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA					

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI.

ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST / KONTROL T O . SU

ATELYE KİSİM ŞEFİ	ATELYE MALZEME PLANÇISI
LEVENTCWAY PNO.AKSS.ATL. ŞEFİ	XLİTASLAK PNO.ATL. MALZ. PLANÇISI

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	14.06.2022

REPAIRABLE UNIT INFORMATION

NAME		PART NUMBER		STOCK NUMBER	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501		1660015783795	
SERIAL NUMBER	I XI 1 NIGHT HOIRS		UNIT CYCLE		MFRC
36046					99251
TYPE OF AIRCRAFT	A/C SERIAL NUMBER		TECHNICAL PUBLICATION		
KT1-T					
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT					

UNIT FAILURE EXPLANATION

COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION

TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURES
TROUBLESHOOTING

CHIEF TECHNICIAN İC—y LEVİNTİFEYNAY PNO. SHOP CHIEF TECH.	MATER4>\L PLANNER PNO.SHOP.MAT. PLANNER
--	--



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI **1660015783795**
2. PARÇA NUMARASI **3260050-2501**
3. ÜRETİCİ NUMARASI **99251**
4. CİNSİ VE MARKASI
5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI 103207
6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI : " F "
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ : DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI
3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ : **14.06.2022**

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ :-
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ :-

S.NU.: CİNSİ : STOK NU.: PARÇA NU.: MİKTARI : SİPARİŞ NU.: B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI
6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ



Cihan YILMAZ
İşçi
Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK HEYET ÜYESİ



Tuoay ÖZDEMİR
İşçi
Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY

Levent ONAY
İşçi
Atölye Şefi

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

TAMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	KI İ A T O K <>\\<.r\	I.KBFM LÜĞÜ	14.06.2022

ÜNİTE BİLGİLERİ

ADı		PARÇA NO		STOK NO	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501			660015783795
SERİ NO	UNİTE U	ÇUŞ SAATI	UNİTE İNİŞİ	ÜRETİCİ FIRMA	
103207					99251
UÇAK TİPİ	UÇAK SERİ NO		T.O. BİLGİSİ		
KT1-T					
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA					

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI.

ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST / KONTROL T.O. SU

ATELİYE KİŞİSİ	ATELİYE MALZEME PLANCI
LEVENT OSA PNO.AKSS.ATL. ŞEFİ	Â*İ^™ ŞLX?f^ PNO.ATL. MALZ. PLANCI

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	14.06.2022

REPAIRABLE UNIT INFORMATION

NAME		PART NUMBER		STOCK NUMBER	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501		1660013783795	
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS		UNIT CYCLE		MFRC
103207					99251
TYPE OF AIRCRAFT	A/C SERIAL NUMBER		TECHNICAL PUBLICATION		
KT1-T					
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT					

UNIT FAILURE EXPLANATION

COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION

TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURES
TROUBLESHOOTING

CHIEF TECHNICIAN	MATERIAL PLANNER
LEVENTBNAY PNO. SHOP CHEIF TECH.	PNO.SIIOP.MAT. PLANNER



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI : 1 6 6 0 0 1 5 7 8 3 7 9 5
2. PARÇA NUMARASI : **3260050-2501**
3. ÜRETİCİ NUMARASI : **99251**
4. CİNSİ VE MARKASI
5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI : **109016**
6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI : " F "
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ : TEKNİK DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI

3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ : 20.07.2022

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ : -

S-NU.: CİNSİ : STOK NU.: PARÇA NU.: MİKTARI : SİPARİŞ NU.: B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI
6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Fatih AYGÖRMEZ
İşçi
Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

ONAY

Burak Kırıcı
İşçi
Atölye Şefi V.

TEKNİK-HEYET ÜYESİ

Tuğay ÖZDEMİR
İşçi
Reg.Valf.Oxy.PB.

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

TAMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM LUGU	20.07.2022

ÜNİTE BİLGİLERİ

ADI		PARÇA NO		STOK NO	
REGULATORXYGEN		3260050-2501			660015783795
SERI NO	UNITE UÇUŞ SAATI	UNITE İNİŞİ		ÜRETİCİ FIRMA	
109016				99251	
UÇAK TİPİ	UÇAK SERİ NO	T.O. BİLGİSİ			
KT1-T					
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA					
..					

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI

ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST/KONTROL T.O. SU

ATELYEKTSİM ŞEFİ fl T\}%\$X OZDEMİR PNO.AKSS.REG.OXY.PB.	ATEL YE MALZEME PLANCI ALT TASLAK/ PNO.ATL. MALZ. PLANCI
--	--

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	20.07.2022

REPAIRABLE UNIT INFORMATION

NAME		PART NUMBER		STOCK NUMBER	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501		1660015783795	
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS		UNIT CYCLE		MFRC
109016					99251
T .TE OF AIRCRAFT	A/C SERIAL NUMBER		TECHNIC AL PUBLICATION		
KT1-T					
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT					

UNIT FAILURE EXPLANATION

COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION

TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURES
TROUBLESHOOTING


CHJET^TECHNICIAN


T U ^ Y ÖZDEMİR
PNO. SHOP TECH.

MATERIAL PLANNER

A W ^ L A K /
PNO.SHOP.MAT. PLANNER

Sayı : 42685274-270-3182595



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI : 1660015783795
2. PARÇA NUMARASI : 3260050-2501
3. ÜRETİCİ NUMARASI : 99251
4. CİNSİ VE MARKASI
5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI : 1 1 0 6 8 6
6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI : " F "
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ : TEKNİK DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI
3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ : 20.07.2022

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ :-
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ

S-NU.: CİNSİ: STOKNU.: PARÇA NU.: MİKTARI : SİPARİŞ NU.: B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI
6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ

V-
Fatih AYGÖRMEZ
İŞÇİ
Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

ONAY

Bijrak KIRCI
İŞÇİ
Atölye Şefi V.

TEKNİK HEYET ÜYESİ

F/L
Turçay OZDEMİR
İŞÇİ
Reg.Valf.Oxy.PB.

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

TAMIRLIK UNITE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM LÜĞÜ	20.07.2022
		-V	

UNITE BİLGİLERİ

ADı		PARÇA NO	STOK NO
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501	660015783795
SERİ NO	UNITE UÇUŞ SAATI	UNITE İNİŞİ	ÜRETİCİ FIRMA
110686			99251
UÇAK TİPİ	UÇAK SERİ NO	T.O. BİLGİSİ	
KT1-T			
u ;AKTA TESPİT EDİLEN ARIZA			

UNITE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI

UNITE VE UÇAĞIN TEST / KONTROL T.O. SU

ATELY-E- KISIM ŞEFİ

ATEL YE MALZEME PLANCISI

TUFCÜY ÖZDEMİR
PNOAKSS.REG.OXY.PB.AŞLAK^/
PNO.ATL. MALZ. PLANCISI

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	20.07.2022

REPAIRABLE UNIT INFORMATION

NAME		PART NUMBER		STOCK NUMBER	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501		1660015783795	
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS		UNIT CYCLE		MFRC
110686					99251
TYPE OF AIRCRAFT	A/C SERIAL NUMBER		TECHNICAL PUBLICATION		
KT1-T					
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT					


UNIT FAILURE EXPLANATION**COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION**

- - >\

**TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURES
TROUBLESHOOTING**

CHJEF^fECHNICIAN

TUNX^OZDEMIR
PNbc SHOP T E C H .**MATERIAL PLANNER**
ASLAK
PNO.SHOP.MAT. PLANNER



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI	1660015783795
2. PARÇA NUMARASI "	3260050-2501
3. ÜRETİCİ NUMARASI	99251
4. CİNSİ VE MARKASI	
5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI	114774
6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ	

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI : " F "
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ : DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI
3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ : 14.06.2022

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ :-
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ :-

S.NU.: CİNSİ : STOK NU.: PARÇA NU.: MİKTARI : SİPARİŞ NU.: B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI
6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Cihan YILMAZ
İşçi
Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Tuk^OZDEMİR
İşçi
Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY


Levent ONAY
İşçi
Atölye Şefi

Not: Bu belgenin içeriğinde, kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

TAMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM LUCU	14.06.2022

ÜNİTE BİLGİLERİ

A TM ADI		rAKÇA NvJ		STOK NO	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501			660015783795
SERI NO	UNITE UÇUŞ SAATI	UNITE İNİŞİ		ÜRETİCİ FIRMA	
114774				99251	
UÇAK TİPİ	UÇAK SERİ NO	T.O. BİLGİSİ			
KT1-T					
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA					

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI.

ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST/KONTROL T.O. SU

ATELYE KISIM ŞEFİ	ATELYE MALZEME PLANCI
LEVENT ^ NAY PNO.AKSS.ATL. ŞEFİ	ALİ TASLAK PNO.ATL. MALZ. PLANCI

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	14.06.2022

REPAIRABLE UNIT INFORMATION

NAME		PART NUMBER		STOCK NUMBER	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501		1660015783795	
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS		UNIT CYCLE		MFRC
114774					99251
TYPE OF AIRCRAFT	A/C SERIAL NUMBER		TECHNICAL PUBLICATION		
KT1-T					
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT					

UNIT FAILURE EXPLANATION

COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION

**TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURES
TROUBLESHOOTING**

CHIEF TECHNICIAN	MATFALL PLANNER
LEVENT ONAY PNO. SHOP CHEIF TECH.	PNOSHOP MAT. PLANNER

Sayı : 42685274-270-3182595

EK-2

25 Ocak 2024

0 REGULATOR, OXYGEN

MFRP/N: 3260050-2501

MFR CAGE: 99251

ENT. S/N: 000114774



CONT.NO TEU-2007-4.SS-01

DATE OF MFR JMttfcM

Cjn.tonlf. Support Symtarns mc.. 0«

HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI **1660015783795**
2. PARÇA NUMARASI **3260050-2501**
3. ÜRETİCİ NUMARASI **99251**
4. CİNSİ VE MARKASI
5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI **115003**
6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI " F "
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ : DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI
3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ 14.06.2022

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ : -

S.NU.: CİNSİ: STOK NU.: PARÇA NU.: MİKTARI: SİPARİŞ NU.: B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI
6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Cihan YILMAZ
İŞÇİ
Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK HEYET ÜYESİ


Tı(n>y ÖZDEMİR
İŞÇİ
Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY

Levent OİAY
İŞÇİ
Atölye Şefi

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

TAMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM LLICU	14.06.2022

ÜNİTE BİLGİLERİ

A m		PARÇA NO		STOK NO	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501			660015783795
SKRİ NO	UNITE	ÇUŞ SAATI	UNITE İNİŞİ	ÜRETİCİ FIRMA	
115003				99251	
UÇAK TİPİ	UÇAK SERİ NO	T.O. BİLGİSİ			
KT1-T					
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA					

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR**DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI.****ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST/KONTROL T.O. SU**

ATELYE KISIM ŞEFİ	ATELYE MALZEMİ:-: PLANCISI
LEVENTÓNAY <u>PNO.AKSS.ATL.</u> ŞEFİ	ATÎ TAKLAK PNO.ATL. MAI./ PIANGISI

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	14.06.2022

REPAIRABLE UNIT INFORMATION

NAME		PART NUMBER	STOCK NUMBER
REGULATOR OXYGEN		3260030-2501	1660013783795
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS	UNIT CYCLE	MFRC
115003			99251
TYPE OF AIRCRAFT	AVC SERIAL NUMBER	TECHNICAL PUBLICATION	
KT1-T			
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT			

UNIT FAILURE, EXPLANATION

COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION

TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST
PROCEDURES TROUBLESHOOTING

CHIEF TECHNICIAN



LEVENT-ONAY

PNO. SHOPCHIEF TECH.

MATERIAL PLANNER



7VL1 i AS LAY

PNO.SHOP.MAT. PLANNER



9 REGULATOR. OXYGEN

MFRP/N: 3260050-2501 EfW

MFR CAGE: 99251

ENT. S/N: 000115003



CONT. NO.: TEU-2007-LSS-O1

DATE OF MFR.: 7/19/2010

Cartoon

Support System» inc. D*v«nport



OXYGEN

FLOW

-EMERGENCY

-NORMAL

TEST/

é BU

Λ

8/T



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. STOK NUMARASI | 1 6 6 0 0 1 5 7 8 3 7 9 5 |
| 2. PARÇA NUMARASI | 3260050-2501 |
| 3. ÜRETİCİ NUMARASI | 9 9 2 5 1 |
| 4. CİNSİ VE MARKASI | |
| 5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI | 1 1 5 6 4 0 |
| 6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ | |

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI | : " F " |
| 2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ | TEKNİK DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI |

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ | : 20.07.2022 |
|----------------------------|--------------|

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

- | | |
|---|--|
| 1. MALZEMENİN DEĞERİ | |
| 2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ : - | |

S-NU.: CİNSİ: STOK NU.: PARÇA NU.: MİKTARI : SİPARİŞ NU.: B.FİYATI

- | |
|-----------------------------------|
| 3. İŞÇİLİK MALİYETİ |
| 4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ |
| 5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI |
| 6. ADET |

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Fatih AYGÖRMEZ
işçi
Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Tuna ^ ÖZDEMİR
işçi
Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY

Ömer KIRCI
işçi
Atölye Şefi V.

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

T AMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM LÜĞÜ	20.07.2022

ÜNİTE BİLGİLERİ

AD I		PARÇANO		STOKNO	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501			660015783795
SERÎ NO	UNITE U	ÇUŞ SAATI	ÜNITE İNİŞİ	ÜRETİCİ FIRMA	
115640				99251	
UÇAK TIPI	UÇAK SERİ NO		T.O. BİLGİSİ		
KT1-T					
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA					

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR**DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI****ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST / KONTROL T.O.SU**

ATELYE, KISIM ŞEFİ	ATELYE J4 ALZEME PLANCI SI
Tu4 ^ 0 ZDEMİR PNO.AKSS.REG.OXY.PB.	İurtAŞLAK y PNO.ATLMALZ.PLANCI SI

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC U	20.07.2022

REPAIRABLE UNIT INFORMATION

NAME		PART NUMBER		STOCKNUMBER	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501		1660015783795	
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS		UNIT CYCLE		MFRC
115640					99251
TYPE OF AIRCRAFT	A/C SERIAL NUMBER		TECHNICAL PUBLICATION		
1 KT1-T					
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT					

UNIT FAILURE EXPLANATION

COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION


TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURES
TROUBLESHOOTING

CHİFTTECHNICIAN

TULJA^TjZDEMİR
PNO^SHOP TECH.

MATERIAL PLANNER


ALTINSLAK
PNO.SHOP.MA^T. PLANNER



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI	1 6 6 0 0 1 5 7 8 3 7 9 5
2. PARÇA NUMARASI	3260050-2501
3. ÜRETİCİ NUMARASI	9 9 2 5 1
4. CİNSİ VE MARKASI	
5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI	116764
6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ	

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI	
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ	: DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI
3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ	: 14.06.2022

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ	:-
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ	:-

S.NU.: CİNSİ : STOK NU.: PARÇA NU.: MİKTARI : SİPARİŞ NU.: B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI
6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Cihan YILMAZ
İşçi
Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Tutjay ÖZDEMİR
İşçi
Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY

Levent ONAY
İşçi
Atölye Şefi

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlık'arının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

TAMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM LUGU	14.06.2022

ÜNİTE BİLGİLERİ

AD I		PARÇ A NO		STOK NO	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501			660015783795
SERİ NO	UNİTE UÇUŞ SAATİ	UNİTE İNİŞİ		ÜRETİCİ FİRMA	
116764				99251	
UÇAK TİPİ	UÇAK SERİ NO	T.O. BİLGİSİ			
KT1-T					
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA					

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI.

ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST /KONTROL T.O.SU

ATELYE KISIM ŞEFİ	ATELYE MALZEME PLANCISI
LEVENT ONAY PNO.AKSS.ATLŞEFİ	XUTAS L X K PNO.ATLMALZ.PLANCISI

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	14.06.2022

REPAIRABLE UNIT INFORMATION


NAME		PART NUMBER		STOCK NUMBER	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501		1660015783795	
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS		UNIT CYCLE		MFRC
116764					99251
TYPE OF AIRCRAFT	A/C SERIAL NUMBER		TECHNICAL PUBLICATION		
KT1-T					
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT					

UNIT FAILURE EXPLAINAHON

COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION

TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURES
TROUBLESHOOTING

CHIEF TECHNICIAN	MATERLM. PLANNER
LEVENTONAY	^ f ^ E AK ^
PNO. SHOP CHIEF TECH.	PNO. SHOP. MAT. PLANNER



^/ REGULATOR, OXYGEN

MFR P / N : 3260050 -2501


MFR CAGE: 99251

ENT. S/N: 00011S784

CONT.NO.: TEU-2007-LSS-01

DATE OF MFR.: 9/21/2010

Manufacturer: Lift Support Systems Inc., Davenport, Iowa S2t(M)



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI : 1 6 6 0 0 1 5 7 8 3 7 9 5
2. PARÇA NUMARASI : **3260050-2501**
3. ÜRETİCİ NUMARASI : 9 9 2 5 1
4. CİNSİ VE MARKASI
5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI : **152576**
6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI : " F "
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ : TEKNİK DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI

3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ : 20.07.2022

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ :-
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ :-

S.NU.: CİNSİ: STOK NU.: PARÇA NU.: MİKTARI: SİPARİŞ NU.: B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI
6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Fatih AYGÖRMEZ

İşçi

Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN

TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK-HEYET ÜYESİ

T u b r f ÖZDEMİR

İşçi

Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY

Burak KIRCI

İşçi

Atölye Şefi V.

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

TAMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM LÜĞÜ	20.07.2022

ÜNİTE BİLGİLERİ

AD I		PARÇ A NO		STOK NO	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501			660015783795
SER I NO	UNITE UÇUŞ SAATI	ÜNITE İNİŞ I		ÜRETİCİ FİRMA	
				99251	
UÇAK T İ P İ	UÇAK SER I NO	T.O.BİLGİSİ			
KT1-T					
U;AKTA TESPİT EDİLEN ARIZA					

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI

ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST/ KONTROL T.O.SU

ATELYE-KISIM ŞEFİ

TUNAY ÖZDEMİR
PNO.AKSS.REG.OXY.PB.

ATELYE MALZEME PLANCISI

TASLAK /
PNO.ATLMALZ.PLANCISI

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	20.07.2022

REPAIRABLE UNIT INFORMATION

NAME		PART NUMBER		STOCK NUMBER	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501		1660015783795	
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS		UNIT CYCLE		MFRC
152576					99251
TYPE OF AIRCRAFT	A/C SERIAL NUMBER		TECHNICAL PUBLICATION		
KT1-T					
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT					

UNIT FAILURE EXPLANATION**COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION****TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURES
TROUBLESHOOTING**

CHIEF TECHNICIAN


1 UÇAK FÖZDEMİR
FN 0. SHOP TECH.

MATERIAL PLANNER



ALİ TAŞLAK

PNO.SHOP.MAT.PLANNER



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI **1660015783795**
2. PARÇA NUMARASI **3260050-2501**
3. ÜRETİCİ NUMARASI **99251**
4. CİNSİ VE MARKASI
5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI 194890
6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI : " F "
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ : DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI
3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ : 14.06.2022

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ :-
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ :-

S.NU.: CİNSİ: STOK NU.: PARÇA NU.: MİKTARI: SİPARİŞ NU.: B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI
6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Cihan YILMAZ
İşçi
Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Tı[^]nay ÖZDEMİR
İşçi
Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY



Levent ONAY
İşçi
Atölye Şefi

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

TAMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM L Ü Ğ Ü	14.06.2022

ÜNİTE BİLGİLERİ

ADI REGULATOR OXYGEN		PARÇ A NO 3260050-2501		STOK NO 660015783795
SERİ NO 194890	UNİTE UÇUŞ SAATİ	ÜNİTE İNİŞİ		ÜRETİCİ FİRMA 99251
UÇAK TİPİ KT1-T	UÇAK SERİ NO	T.O.BİLGİSİ		
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA				

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI.

ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST /KONTROL T.O.SU

ATELYE KISIM ŞEFİ I LEVENT ONAY PNO.AKSS.ATİŞEFİ	ATELYE 11-MALZEME PLANCI ALİ TAŞLAN PNO.ATİMALZ.PLANCI
---	--

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	14.06.2022


REPAIRABLE UNIT INFORMATION			
NAME		PART NUMBER	STOCK NUMBER
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501	^{4 f ~ f d V m m + IV 4 mm g \ mm} 16600^783793
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS	UNIT CYCLE	MFRC
194890			99251
TYPE OF AIRCRAFT	A/C SERIAL NUMBER	TECHNICAL PUBLICATION	
KT1-T			
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT			

UNIT FAILURE EXPLANATION

COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION

! I (I INK AI PUBLICATIONREITRENCHIOR Till PER! () RMEDIA IS ! PROCEDURES
TROUBLESHOOTING

CHIEF TECHNICIAN	MATERIAL PLANNER
LEVENTONAY	/fcETTASLAK
PNO. SHOP CHEIF TECH.	PNO.SHOP.MAT. PLANNER



REGULATOR, OXYGEN

MFRP/N: 3260050-250

MFR CAGE: 99251

ENT S/N: 000194890

CONT NO..

DATE OF MFR 11/11/2015



CartvtonifeSupporttyttom*line -D«v*<M>oft > o «*|||t



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. STOK NUMARASI | 1 6 6 0 0 1 5 7 8 3 7 9 5 |
| 2. PARÇA NUMARASI | 3260050-2501 |
| 3. ÜRETİCİ NUMARASI | 99251 |
| 4. CİNSİ VE MARKASI | |
| 5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI | 202502 |
| 6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ | |

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI | " F" |
| 2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ | : DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI |
| 3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ | 14.06.2022 |

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

- | | |
|---|-----|
| 1. MALZEMENİN DEĞERİ | |
| 2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ | : - |

S.NU.: CİNSİ : STOK NU.: PARÇA NU.: MİKTARI : SİPARİŞ NU.: B.FİYATI

- | |
|-----------------------------------|
| 3. İŞÇİLİK MALİYETİ |
| 4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ |
| 5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI |
| 6. ADET |

TEKNİK HEYET ÜYESİ



Cihan YILMAZ
İşçi
Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK HEYET ÜYESİ



Feyyaz ÖZDEMİR
Tumfyişi
Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY

Levent ONAY
İşçi
Atölye Şefi

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

TAMİRLİK ÜNİTE; TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM LUCU	14.06.2022

ÜNİTE BİLGİLERİ

ADI		IAK^A INVJ		STOK NO	
REGÜLATÖRXYGEN		3260050-2501			660015783795
SERİ NO	UNITE UÇUŞ SAATİ	UNITE İNİŞİ		ÜRETİCİ FİRMA	
202502				99251	
UÇAK TIPI	UÇAK SERİ NO	T.O.BİLGİSİ			
KT1-T					
UÇAKTA TESPİT EDİEE.NARIZA					

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI.

ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST/KONTROL T.O.SU

ATELYE KISIM ŞEFİ	ATELYE MALZEME PLANCISI
LEVENT ONAY PNO.AKSS.ATLŞEFİ	ALTTAŞLAK PNO.ATLMALZ.PLANCISI

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	14.06.2022

REPAIRABLE UNIT INFORMATION

NAME		PART NUMBER		STOCK NUMBER	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501		1660015783795	
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS		UNIT CYCLE		MFRC
202502					99251
TYPE OF AIRCRAFT	A/C SERIAL NUMBER		TECHNICAL PUBLICATION		
KT1-T					
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT					

UNIT FAILURE EXPLANATION

COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION

TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURES
TROUBLESHOOTING

CHIEF TECHNICIAN	MATERIAL PLANNER
LEVENTOLAY PNO. SHOP CHIEF TECH.	PlvO.SHOP.MAT. PLANNER



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI
2. PARÇA NUMARASI
3. ÜRETİCİ NUMARASI
4. CİNSİ VE MARKASI
5. SASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI
6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ

1660015783795
3260050-2501
99251
241015

HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI : " F "
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ : DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI
3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ : 14.06.2022

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ :-
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ :-

S.NU.: CİNSİ : STOK NU.: PARÇA NU.: MİKTARI : SİPARİŞ NU.: B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI
6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Cihan YILMAZ
İşçi
Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Tuğra ÖZDEMİR
İşçi
Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY


Levent ONAY
İşçi
Atölye Şefi

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

TAMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	1.HBFM LÜĞC	14.06.2022

ÜNİTE BİLGİLERİ

ADı		PARÇA NO		STOK NO	
REGÜLATÖR OXYGEN		3260050-2501			660015783795
SERİ NO		ÜNİTE UÇUŞ SAATİ		ÜNİTE İNİŞİ	
241015				99251	
UÇAK TİPİ		UÇAK SERİ NO		T.O. BİLGİSİ	
KT1-T					
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA					

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR**DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI.****ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST/ KONTROL T.O. SU**

ATELYE KISIM ŞEFİ ^ LEVENT ONAY PNO.AKSS.ATL. ŞEFİ	ATELYE MALZEME PLANCISI ^TTAŞLAK^^ PNO.ATL. MAİ.Z. PLANCISI
---	---

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	14.06.2022

REPAIRABLE UNIT INFORMATION


NAME		PART NUMBER		STOCK NUMBER	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501		1660015783795	
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS		UN FF CYCLE		MFRC
241015					99251
TYPE OF AIRCRAFT	A/C SERIAL NUMBER		TECHNICAL PUBLICATION		
KT1-T					
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT					

UNIT FAILURE EXPLANATION

COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION

TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURES
TROUBLESHOOTING

CHIEF TECHNICIAN	MATERIAL PLANNER
LEVENTTJNAY	ftHTvCçLAK. y
PNO. SHOP CHIEF TECH.	PNO.SHpP.MAT. PLANNER



EMERGENCY
NORMAL
TEST /
BIT

SUPPL



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI : 1 6 6 0 0 1 5 7 8 3 7 9 5
2. PARÇA NUMARASI : 3260050-2501
3. ÜRETİCİ NUMARASI : 99251
4. CİNSİ VE MARKASI
5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI • 103201
6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI : " F "
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ : DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI
3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ : 21.11.2023

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ : -
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ : -

S.NU.: CİNSİ: STOK NU.: PARÇA NU.: MİKTARI: SİPARİŞ NU.: B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ : -
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ : -
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI
6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ



Zekeriya KAHRAMAN
İşçi
Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK-HEYET ÜYESİ



Tımay ÖZDEMİR
İşçi
Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY

^ 4

Levent ONAY
İşçi
Atölye Şefi

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

TAMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM LÜĞÜ	21.11.2023

ÜNİTE BİLGİLERİ

ADı		PARÇA NO		STOK NO	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501			660015783795
SERİ NO	ÜNİTE	QUŞ SAATI	ÜNİTE İNİŞİ	ÜRETİCİ FIRMA	
103201				99251	
UÇAK TİPİ	UÇAK SERİ NO		T.O. BİLGİSİ		
KT1-T					
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA					

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI.

ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST / KONTROL T.O. SU

ATELYE/TEKNİSYEN	ATELYE ŞEFİ
TUNAYÖZDEMİR PNO.AKSS.ATL.TEKNİSYEN	LEVENT ONAY PNO.ATL. KISIM ŞEFİ

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	21.11.2023
REPAIRABLE UNIT INFORMATION			
NAME		PART NUMBER	STOCK NUMBER
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501	1660015783795
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS	UNIT CYCLE	MFRC
103201			99251
TYPE OF AIRCRAFT	AVC SERIAL NUMBER	TECHNICAL PUBLICATION	
KT1-T			
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT			

UNIT FAILURE EXPLANATION

COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION

TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURE
TROUBLESHOOTING

TECHNICIAN	CHIEF TECHNICIAN
TUNAY OZDEMİR	LEVEN ONAY
PNO. SHOP CHIEF TECH.	PNO. SHOP CHIEF TECH.



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI

1660015783795

2. PARÇA NUMARASI

3260050-2501

3. ÜRETİCİ NUMARASI

99251

4. CİNSİ VE MARKASI

107730

5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI

6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI

2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI

3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ

21.11.2023

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ

2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ

S.NU.: CİNSİ:

STOK NU.:

PARÇA NU.: MİKTARI : SİPARİŞ NU. : B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ

4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ

5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI

6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ



Zelkeriya KAHRAMAN

İşçi

Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK-HEYET ÜYESİ



Tiirtay ÖZDEMİR

İşçi

Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY

Levent ONAY

İşçi

Atölye Şefi

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

TAMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM LUGU	21.11.2023

ÜNİTE BİLGİLERİ

ADı		PARÇA NO		STOK NO	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501			660015783795
SERİ NO	UNİTE	QUŞ SAATİ	ÜNİTE İNİŞİ	ÜRETİCİ FİRMA	
107730				99251	
UÇAK TİPİ	UÇAK SERİ NO		T.O. BİLGİSİ		
KT1-T					
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA					

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI.

ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST/KONTROL T.O. SU

ATELY-E TEKNİSYEN	ATELYE ŞEFİ
TUNÂY ÖZDEMİR PNO.AKSS.ATL.TEKNİSYEN	LEVENT ONAY PNO.ATL. KİSİM ŞEFİ

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	21.11.2023

REPAIRABLE UNIT INFORMATION

NAME		PART NUMBER	STOCK NUMBER
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501	1660015783795
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS	UNIT CYCLE	MERC
107730			99251
TYPE OF AIRCRAFT	AVC SERIAL NUMBER	TECHNICAL PUBLICATION	
KT1-T			
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT			

UNIT FAILURE EXPLANATION

COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION

**TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURE
TROUBLESHOOTING**

TECHNICIAN TUNAY ÖZDEMİR PNO. SHOP CHIEF TECH.	CHIEF TECHNICIAN LEVENİ ONAY PNO. SHOP CHIEF TECH.
--	--



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI

1660015783795

2. PARÇA NUMARASI

3260050-2501

3. ÜRETİCİ NUMARASI

99251

4. CİNSİ VE MARKASI

108308

5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI

6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI

" F "

2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI

3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ

21.11.2023

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ

2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ

S.NU.: CİNSİ:STOK NU.:PARÇA NU.: MİKTARI: SİPARİŞ NU.: B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ

4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ

5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI

6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ

RAPORU DÜZENLEYEN

TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Zekeriya KAHRAMAN

İşçi

Bakım teknisyeni

Tunay ÖZDEMİR

İşçi

Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY

- ^ r

Levent ONAY

İşçi

Atölye Şefi

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır ma'ın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

TAMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM LUGU	21.11.2023

ÜNİTE BİLGİLERİ

ADı		PARÇA NO		STOK NO
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501		660015783795
SERİ NO	UNİTE	QUŞ SAATİ	ÜNİTE İNİŞİ	ÜRETİCİ FİRMA
108308				99251
UÇAK TİPİ	UÇAK SERİ NO	T.O. BİLGİSİ		
KT1-T				

UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR**DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI.****ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST / KONTROL T.O. SU**

ATELYE TEKNİSYEN	ATEL YE ŞEFİ
TÜNAY ÖZDEMİR ,-. PNO. AKSS. ATL.TEKNİS YEN	LEVENTONAY PNO.ATL. KISIM ŞEFİ

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	21.11.2023

REPAIRABLE UNIT INFORMATION

NAME		PART NUMBER		STOCK NUMBER	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501		1660015783795	
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS	UNIT CYCLE		MERC	
108308				99251	
TYPE OF AIRCRAFT	AVC SERIAL NUMBER	TECHNICAL PUBLICATION			
KT1-T					

FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT**UNIT FAILURE EXPLANATION****COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION****TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURE
TROUBLESHOOTING**

TECHNICIAN TÜNAY ÖZDEMİR PNO. SHOP CHIEF TECH.	CHIEF TECHNICIAN LEVENT ONAY PNO. SHOP CHIEF TECH.
---	---

OXYGEN

BIT 

FLOW


3
SUPPLY

- EMERGENCY
- NORMAL
- TEST / BIT
- M A X
- NORMAL

ON
{
OFF

REGULATOR, OXYGEN

MFR P / N : 3260050-2501

MFR C A G E : 99251

ENT. S/N: 000108308

CONT. NO.: TEU-2007-LSS.O1

DATE OF MFR.: 11/6/2009

Carlston Life Support Systems

1 " « . D«v«oport I o w a i i « 0 4

HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI

1660015783795

2. PARÇA NUMARASI

3260050-2501

3. ÜRETİCİ NUMARASI

99251

4. CİNSİ VE MARKASI

5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI

110685

6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI

2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ

: DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI

3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ

21.11.2023

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ

2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ

S.NU.: CİNSİ :STOKNU.:PARÇA NU.: MİKTARI : SİPARİŞ NU. : B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ

:-

4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ

:-

5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI

6. ADET

:

TEKNİK HEYET ÜYESİ



Zekeriya KAHRAMAN

İşçi

Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Turfay OZDEMİR

İşçi

Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY

d. 

Levent On

İşçi

Atölye Şefi

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

T AMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM LUGU	21.11.2023

UNİTE BİLGİLERİ

ADI		PARÇA NO		STOK NO	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501			660015783795
SERI NO	UNITE	ÇUŞ SAATI	ÜNITE İNİŞİ	ÜRETİCİ FIRMA	
110685				99251	
UÇAK TIPI	UÇAK SERİ NO		T.O. BİLGİSİ		
KT1-T					
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA					

UNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI.

UNİTE VE UÇAĞIN TEST / KONTROL T.O. SU

ATELYE TEKNİSYEN	ATELYE ŞEFİ
TIMAYDZDEMİR	1 / — ,
PNO.AKSS.ATL.TEKNİSYEN	LEVENT ONAY
	PNO.ATL. KİSİM ŞEFİ

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT


GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	21.11.2023

REPAIRABLE UNIT INFORMATION

NAME		PART NUMBER	STOCK NUMBER
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501	1660015783795
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS	UNIT CYCLE	MFRC
110685			99251
TYPE OF AIRCRAFT	AVC SERIAL NUMBER	TECHNICAL	PICTURE
KT1-T			

FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT**UNIT FAILURE EXPLANATION****COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION****TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PRO
TROUBLESHOOTING**

TECHNICIAN TANAY ÖZDEMİR PNO. SHOP CHIEF TECH.	CHIEF TECHNICIAN LEVENT TUNAY PNO. SHOP CHIEF TECH.
---	--



Q REGULATOR, OXYGEN

M F R P / N : 3260050-2501

MFR C A G E : 99251

ENT. S/N: 000110685

CONT. NO.: TEU-2007-LSS-O1

DATE OF MFR.: 1/14/2010

U.S. Patent & Trademark Office, Davenport, IA

HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI
2. PARÇA NUMARASI
3. ÜRETİCİ NUMARASI
4. CİNSİ VE MARKASI
5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI
6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ

1660015783795

3260050-2501
99251

113722

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ
3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI

21.11.2023

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ :-
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ :-

S.NU.: CİNSİ : STOK NU.: PARÇA NU.: MİKTARI: SİPARİŞ NU.: B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI
6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Zükeriya KAHRAMAN
İşçi
Bakım teknisyeniRAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK-KEYET ÜYESİ

Tima ^ÖZDEMİR
İşçi
Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY

Levent ONAY
İşçi
Atölye Şefi

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

T AMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM L Ü Ğ Ü	21.11.2023

ÜNİTE BİLGİLERİ

ADı		PARÇA NO		STOK NO	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501			660015783795
SERİ NO	UNITİ' UÇUŞ SAATİ		ÜNİTE İNİŞİ		ÜRETİCİ FİRMA
113722					99251
UÇAK TİPİ	UÇAK SERİ NO		T.O. BİLGİSİ		
KT1-T					
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA					

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI.

ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST / KONTROL T.O. SU

ATELYE TEKNİSYEN	ATELYE ŞEFİ
TİFETAY ÖZDEMİR PNO.AKSS.ATL.TEKNİSYEN	LEVENTONAY PNO.ATL. KISIM ŞEFİ

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	21.11.2023

REPAIRABLE UNIT INFORMATION

NAME		PART NUMBER.		STOCK NUMBER	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501		1660015783795	
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS		UNIT CYCLE		MFRC
113722					99251
TYPE OF AIRCRAFT	A/C SERIAL NUMBER		TECHNICAL PUBLICATION		
KT1-T					
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT					

UNIT FAILURE EXPLANATION

COULD NOT BE REPA IKED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION

TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURES TROUBLESHOOTING

TECHNICIAN	CHIEF TECHNICIAN
T1/hMYK)ZDEMİR -	LEVENT ONA Y . . PNO. SHOP CHEIF TECH.



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI	1660015783795
2. PARÇA NUMARASI	3260050-2501
3. ÜRETİCİ NUMARASI	99251
4. CİNSİ VE MARKASI	
5. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI	103199
6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ	

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI	
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ	: DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI
3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ	: 23.03.2023

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ	
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ : -	

S.NU.: CİNSİ: STOK NU.: PARÇA NU.: MİKTARI: SİPARİŞ NU.: B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI
6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Cihan YILMAZ
İşçi
Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

ONAY


Levent ONAY
İşçi
Atölye Şefi

TEKNİK HEYET ÜYESİ

T u n ^ DEMİR
İşçi
Reg.Valf.Oxy.PB.

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

TAMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM LÜĞÜ	23.03.2023

ÜNİTE BİLGİLERİ

ADI		PARÇA NO		STOK NO	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501			660015783795
SERI NO	UNITE UÇUŞ SAATI		UNITE İNİŞİ		ÜRETİCİ FİRMA
103199					99251
UÇAK TİPİ	UÇAK SERİ NO		TO. BİLGİSİ		
KT1-T					
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA					

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI.

ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST / KONTROL T.O. SU

ATELYE KİSİM ŞEFİ [fâ. LÉWNTONAY PNO.AKSS.ATL. ŞEFİ	ATELYE TEKNİSYEN TUNAY ÖZDEMİR PNO.ATL. TEKNİSYEN
---	---

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	23.03.2023

REPAIRABLE UNIT INFORMATION

NAME		PART NUMBER		STOCKNUMBER	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501		1660015783795	
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS		UNIT CYCLE		MFRC
103199					99251
TYPE OF AIRCRAFT	A/C SERIAL NUMBER		TECHNICALPUBLICATION		
KT1-T					
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT					

UNIT FAILURE EXPLANATION

COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION

TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURES
TROUBLESHOOTING

CHIEF TECHNICIAN ANTONAY PNO SHOP CHIEF TECH.	TECHNICIAN TIWAY 3 ZDEMİR PNO.SHOP. TECHNICIAN
---	--

REGULATOR, OXYGEN

MFR P/N: 3260050-2501

MFR CAGE: 99251

ENT. S/N: 000103199

CONT.NO.: NA

DATE OF MFR.: 02>'17/2009

Cartoon Lift Support Systmt Inc Davnpon, Iowa 52804



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK

B. MALZEMENİN TANIMI

1. STOK NUMARASI
2. PARÇA NUMARASI
3. ÜRETİCİ NUMARASI
4. CİNSİ VE MARKASI

1660015783795
3260050-2501
99251
241019

5. SASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI
6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ

C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI : " F "
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ : DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI
3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ : 14.06.2022

Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ :-
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ :-

S.NU.: CİNSİ : STOK NU.: PARÇA NU.: MİKTARI : SİPARİŞ NU.: B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI
6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Cihan YILMAZ
İşçi
Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN
TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK YET ÜYESİ

•fay ÖZDEMİR
İşçi
Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY

Levent ONAY
İşçi
Atölye Şefi

Not: Bu belgenin içeriğinde; kuvvet komutanlıklarının lojistik yapılarına ve taşınır malın özelliğine göre değişiklik yapılabilir.

TAMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPOR

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	REGULATOR OXYGEN	I.HBFM LÜĞÜ	14.06.2022

ÜNİTE BİLGİLERİ

ADı		PARÇA NO		STOK NO	
REGULATOR OXYGEN		3260050-2501			660015783795
SERİ NO	UNITE UÇUŞ SAATİ		UNITE İNİŞİ		ÜRETİCİ FİRMA
241019					99251
UÇAK TIPI	UÇAK SERİ NO		T.O. BİLGİSİ		
KT1-T					
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA					

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DOKÜMANLARI OLMADIĞINDAN ONARIMI YAPILAMADI.

ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST / KONTROL P.O. SU

ATELYE KISIM ŞEFİ	ATELYE MALZEME PLANCISI
LEVENT ONAY PNO.AKSS.ATL. ŞEFİ	APTAŞLAK PNO.ATL. MALZ. PLANCISI

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	REGULATOR OXYGEN	FIRST ASMC	14.06.2022
REPAIRABLE UNIT INFORMATION			
NAME		PART NUMBER	STOCK NUMBER
		3260050-2501	1660015783795
R7EGULA 1 OR OXYGEN			
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS	UNIT CYCLE	MFRC
241019			99251
TYPE OF AIRCRAFT	A/C SERIAL NUMBER	TECHNICAL PUBLICATION	
KT1-T			
FAILURE DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT			

UNIT FAILURE EXPLANATION

COULD NOT BE REPAIRED DUE TO LACK OF DOCUMENTATION


TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURES
TROBLESIIOOTING

CHIEF TECHNICIAN

M ATEM AJo PLANNER

LEVENTFONAY
PNO. SHOP CHEIF TECH.

^ T T T A S ^ A K
PNO.SHOP.MAT. PLANNER



A. GENEL BİLGİ **FR**

- 1- RAPORU İSTEYEN MAKAM
- 2- RAPORUN KONUSU
- 3- RAPORU TANZİM EDENLER
- 4- RAPORUN TANZİM YERİ
- 5- RAPORUN TANZİM TARİHİ

1 'İNCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR
G/F İADE EDİLECEK MALZEME HAKKINDA
AŞAĞIDA İMZASI BULUNANLAR
122*NCİ FİLO HAT BKM.BL.K.LİĞİ E ^ H V⁴ATL.
06.03.2023

B. MALZEMENİN HÜVİYET BİLGİLERİ

1. STOK NO
2. PARÇA NO
3. İSMİ
4. MİKTAR
5. SERİ NO
6. TO/FİG./İND
7. ERRC
8. MFR **K O D U**

6610015808932
0012AA1
TRANSMITTER.ANGLE O
1 EA
156
1T.KT1T-4 VOL2 FIG.0207-231.1/18
T
04274

NOT: Malzemenin muhteviyatı yoktur.

O. AÇIKLAMALAR

Birliğimiz envanterinde bulunan A 1 l â * K/N'ıKT-1T uçağında 06.03.2023 tarihinde "U.O.B KONT AOA TRANSMITTER ISINMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR." arızası meydana gelmiştir. Yapılan arıza arama'g/derme işlemlerinde muhtemel sebep olarak TRANSMITTER.ANGLEO kaynaklı olabileceği düşünüldü. Bu nedenle yukarıdaki bilgileri yazılı m#zemenin değişimine karar verilmiştir.

Ç. NETİCE VE KARAR:

Bahse konu malzemenin birliğimizde **AS** tamir imkanı olmadığından tamir edilmek üzere Vinci HBF Md'lüğü ESKİŞEHİR' e gönderilmes*hlk#rar verilmiştir.

D. RAPORU DÜZENLEYENLER

S.Alper ALTINTAŞ
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Çvş.
Elk/Hvl. Teknisyeni

» r o l *

H.Veyssel ÖZÖ^N
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Çvş.
Elk/Hvl. Teknisyeni

O N A Y

06703/ 2023

S.Tayfun SEZER
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş.
KT-1T Elk/Hvl Atl.K.V.

A. GENERAL INFORMATIONS

1. REPORTED BY
2. SUBJECT
3. DESIGNERS OF REPORT
4. DATE OF REPORT
5. DESIGNING PLACE OF REPORT

ISI A I RmmMgSSS& DIREK, ?EH, R
ABOUT THE DEVICE
THE ONES WHO SIGN.
2*ND*Mİ\?N JET BASEİZMİR 'N

B. ITEM INFORMATION

STOCK NO	PART NO	NAME	AL NO	QUANT/TY
6610015808932	0012AA1	TRANSMITTER. ANGLE CİS	156	1

***NOTE: There are no contents at the item.**

J^O

C. DESCRIPTIONS

"DURING THE PRE-FLIGHT MAINTENANCE CHECKS, IT WAS OBSERVED THAT THE AOA TRANSMITTER DID NOT HEAT UP. " on the aircraft the tail number of which is 11-21 at the date of 03rd March 2023.

D. CORRECTIVE ACTION

It **has been the CMO** decided to send the Air Maintenance Factory Direction in Eskisehir.

2-11378062
S. Alper ALTINTAŞ
Sergeant
E/ECS Technician

H. Veyssel ÖZCPAN
Sergeant
E/ECS Technician

APPROVAL
06/11/2023

STa^fun SEZER
Chief MSgt
E/ECS Workshop Commander
Deputy

Sayı : 42685274-270-3182595

EK-2
25 Ocak 2024

Sayı : E-94182731-271.01-2952052

EK-3
22 Kasım 2023



Sayı : 42685274-270-3182595

EK-2
25 Ocak 2024

Sayı : E-94182731-271.01-2952052

EK-3
22 Kasım 2023



Sayı : 42685274-270-3182595

EK-2
25 Ocak 2024

H ZME TE OZEL

Sayı : E-94182731-271.01-2952052

EK-3
22 Kasım 2023



A. GENEL BİLGİLER

1. RAPORU İSTEYEN MAKAM
2. RAPORUN KONUSU
3. RAPORU TANZİM EDENLER
4. RAPORUN TANZİM YERİ
5. RAPORUN TANZİM TARİHİ

HAVA LOJİSTİK KLİĞİ ANKARA
GAYRİ FAAL İADE EDİLECEK MALZEME U*KKIIV>A
AŞAĞIDA İMZASI BULUNANLAR t 9%
122 NCİ FILO HAT BAKIM BÖLÜK KOMİEANIİĞİ
18.07.2017

B. MALZEMENİN HÜVİYET BİLGİLERİ

1. STOK NO
2. PARÇA NO
3. İSMİ
4. MİKTAR
5. SERİ NO
6. TO/FİG./İND.
7. ERRC
8. MFR KODU

0012AA1

TRANSMITTER ANGLE OF

1 EA

153

T0.1T-KT1T-4 VOL:2 /

T

04274

Or

/İND: 231.1 SAYFA: 18

NOT: Malzemenin muhteviyatı yoktur

C. AÇIKLAMALAR

13.07.2017 tarihlerinde 10-007 nolu uçakta "A0%JRA NSMITTER VANE'İ SERBEST HAREKET ETMİYOR" arızası meydana gelmiştir. . ^ J

Ç. NETİCE VE KARAR

Yukarıda bilgileri verilen TRANSMITTER ANGLE OF ATTACK' in garanti kapsamı dışında iade edilmesine karar verilmiştir. f

D. RAPORU DÜZENLEYENLER

*



Ali KOÇAK
Hv. Uçk.Bkm.Asb.Bçvş.
Aviyonik Sistemler TekniCenm

&S

Gökhan AKPINAR
Hv. Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş.
Aviyonik Sistemler Teknisyeni

O NAY

18.07.2017



Mustafa KORKMAZ
Hv. Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş.
Aviyonik Sistemler Teknisyeni

S

1. REPORTED BY AIR LOGISTIC COMM. ANKARA
2. SUBJECT ABOUT THE DEFECTED DEVICE
3. DESIGNERS OF REPORT THE ONES WHO SIGN.
4. DATE OF REPORT 18 Jul 2017
5. DESIGNING PLACE OF REPORT 2 ND.MAIN JET BASE İZMİR

B. ITEM INFORMATION

<u>STOCK NO</u>	<u>PART NO</u>	<u>NAME</u>	<u>SERIAL NO</u>	<u>QUANTITY</u>
-----------------	----------------	-------------	------------------	-----------------

fobfOZ^~^001	12AA1	TRANSMITTER,ANGLE OF ATTACK		
--------------	-------	-----------------------------	--	--

•NOTE: There are no contents at the item

C. DESCRIPTIONS

On 13 Jul 2017 the malfunction "AOA Transmitter vane does not free " occurred on the aircraft 10-007.

D. CORRECTIVE ACTION

It has been decided to return the item out of warran

« V



Ali KOÇAK
Msgt
Avion icsTechnician

Gökhan AKPINAR
CMSgt
AvionicsTechnician

APPROVAL

18 Jul 20



Mustafa KORKMAZ
CMSgt
Avion icsTechnician

4?







E. GENEL BİLGİLER

- 1- RAPORU İSTEYEN MAKAM
- 2- RAPORUN KONUSU
- 3- RAPORU TANZİM EDENLER
- 4- RAPORUN TANZİM YERİ
- 5- RAPORUN TANZİM TARİHİ

VİNCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR
G/F İADE EDİLECEK MALZEME HAKKINCAJ
AŞAĞIDA İMZASI BULUNANLAR
122'NCİ FİLO HAT BKM.BL.K.LİĞİ E L O W L ATL
06.06.2023

B. MALZEMENİN HÜVİYET BİLGİLERİ

1. STOK NO 6610015808932
2. PARÇA NO 0012AA1
3. İSMİ TRANSMITTER.ANGLE
4. MİKTAR 1 EA
5. SERİ NO 169
6. TO/FİG./İND 1T-KT1T-4 V:2 207,
7. ERRC T
8. MFR KODU 04274


NOT: Malzemenin muhteviyatı yoktur.

C. AÇIKLAMALAR

Birliğimizin vanterinde bulunan 11-24 K / N ^ N ^ T Tuşağında 06.06.2023 tarihinde "ROTASYONU TAKİBEN STALL SESLİ İKAZI VE SHAKER SÜREKLİ ALINDI. KALKIŞ ABORT EDİLDİ." Arızası meydana gelmiştir. Yukarda bilgileri verilen ve arızalı olduğu görülen "AOA TRANSMITTER" yenisi ile değiş-

C. NETİCE VE KARAR:

Bahse konu malzemenin biricim test ve tamir imkanı olmadığından tamir edilerek Vinci HBF Md'lüğü ESKİŞEHİR' e gönderilmesine karar verilmiştir.

D. RAPORU DÜZENLEYEN

Umit SUSAL

Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Çv
Elk/Hvl. Teknisyen

A.



Ali Yılmaz

Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş.
Elk/Hvl.Teknisyeni

O N A Y

06 / 06 / 2023

S.Tayfun SEZER

Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvs.
KT-1 Elk/Hvl..Atl.K.

350i(dbf6934a0c43af76a8ffa58ce89de1a2)3501(dbf6934a0c43af76a8ffa58ce89de1a2)

TUV^01 ^tV-1 "1 .

^ \

A . GENERAL INFORMATIONS

- 1.REPORTED BY
- 2.SUBJECT
- 3 DESIGNERS OF REPORT
- 4.DATE OF REPORJ
- 5 DESIGNING PLACE OF REPORT

1ST AIR MAINTNEANCE FACTORY DIR **İzmir Eskişehir**
ABOUT THE DEFECTED DEVICE
THE ONES WHO SIGN.
06.06.2023
2 ND.MAIN JET BASE İZMİR

B. ITEM INFORMATION

STOCK NO	PART NO	N A M E	rt^RIAL	NO	QUANTITY
6610015808932	0012AA1	TR/NSMITTER.ANGLFJA		169	1

•NOTE: There are no contents at the item

A?

C. DESCRIPTIONS

^5

"AFTER THE ROTATION. STALL AUctel^WARNING AND SHAKER WERE RECEIVED
CONTINUOSLY. DEPARTURE A B O R T E ^ ^ i KEIT aircraft tho tail number of wh1dh24
at the date ol 06ih June 2023

D. CORRECTIVE ACTION

It has been decried lo return tCVfcı lo 1" Air Maintenance Factory Direction m Eskişehir

Üm. SUSAL S
S Sergeant K
B E C S Techn.c*n J

Ak.mW
Sergeant
E/ECS Technician

A P P R O V A L
06 / 06 A 2023

S Tayfur E 2 E R
Chief MSgt
E/ECS WorVshop Commander







TEKNİK RAPOR

- A. GENEL BİLGİLER
1. **5^25** ENMÂKATCT
- 2- RAPORUN KONUSU
- 3- RAPORUN TANZİMİDENLER
- 4- RAPORUN TANZİM YERİ
- 5- RAPORUN TANZİM TARİHİ

1 İNCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR
G/FİADE EDİLECEK MALZEME HAKKIN ^ L
AŞAĞIDA İMZASI BULUNANLAR **İL**
122' N Çİİ LO HAT BKM.BLK.LİĞİ ELKtNvL ATL.
06.07.2023

B. MALZEMENİN HÜVİYET BİLGİLERİ

1. **STOK NO**
2. **PARÇANO**
3. **İSMİ**
4. **MİKTAR**
5. **SERİ NO**
6. **TO/FİG./İND**
7. **ERRC**
8. **MFRKODU**

6610015808932
0012AA1
TRANSMITTER.ANG
1EA
165
1T-KT1T-V: 22 a ^ y r i / i g
T
04274

UOT; Makemenin muhteviyat» yoktur.

C. AÇIKLAMALAR

Birliğimiz envanterinde bulunan 12-32^111 KT-1T uçağında 06.07.2023 tarihinde 'AOA TRANSMITTER PÜRÜZLÜ ÇALIŞIYOR. UÇUŞTA AOA GÖSTERGESİ TAKILARAK GÖSTERİYOR.' Arızası meydana gelmiştir. Yukarıda bilgileri verilen ve arızalı olduğu görülen "AOA TRANSMITTER" ile değiştirilmiştir.

Ç. NETİCE VE KARAR:

Bahse konu malzemenin dteiminde test ve tamir imkanı olmadığından tamir edilmek üzere HBF Md'lüğü ESKİŞEHİR' e gönderilmesine karar verilmiştir.

D. RAPORU DÜZENLEYENLER:


Ali YILMAZ
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş.
Elk/Hvl. Teknisyeni


Şükrü SUNBUL
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Üçvş.
Elk/Hvl. Teknisyeni

O N A Y

06/07/2023



S.Tayfun SEZER
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş.
KT-1 Elk/Hvl..Atl.K.

01 (68d9d49686ff8ba500e57183913bb4b4)3501 (G0d9d49686ff8ba500e57183913bb<4

A. GENERAL INFORMATION

1. REPORTED BY 1ST AIR MAINTENANCE FACTORY DIRECTOR ESKİŞEHİR
2. SUBJECT ABOUT THE DEFECTED DEVICE
3. DESIGNER OF REPORT THE ONES WHO SIGN.
4. DATE OF REPORT 06.07.2023
5. DESIGNING PLACE OF REPORT 2 ND. MAIN JET BASE İZMİR

*

B. ITEM INFORMATION

STOCK NO	PART NO	NAME	ALNO	QUANTITY
6610015808932	0012AA1	TRANSMITTER. ANGLÖR	165	1

•NOTE" There are no contents at the item.

C. DESCRIPTIONS

"AOA TRANSMITTER WORKS ROUGH * | ^ H 3 M N G BY CHANGING THE AOA INDICATOR
IN FLIGHT on the KT1T aircraft the tail number of which is 12-37 at the date of 06th July 202

D. CORRECTIVE ACTION

It has been decided to return the item to Air Maintenance Factory Direction in Eskişehir.

J//I

Ak YILMAZ-
Chief Sergeant
E/ECS Technician

CA
JAL^*
\\

19

Şükrü SÜNBUL
Chief Sergeant
E/ECS Technician

APPROVAL
06 / 07 / 2023

S.Tayfun SEZER
Chief MSgt
E/ECS Workshop Commander





TAMIRLIK UNITE TEKNİK RAPORU

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	G/F İADE	Unci HBFM.lüğü	26.10.2023

UNITE BİLGİLERİ

ADI

PARÇA NUMARASI

STOK NUMARASI

ICE, DETECTOR

0871CT2

Ä64304 (3 6 0 7 5 8 3 0

SERİ NO

ÜNİTE UÇUŞ SAATİ

ÜNİTE İNİŞİ

TICI FİRMA

1741

59885

UÇAK TİPİ

UÇAK SERİ NÖ~

BİLGİSİ

KT-1T ELK. HVL.

KT-1T VOL:5 2204-1

UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA

é

UNITE VE ARIZASI HAKKINDA

MALAR

UÇAK ÜZERİ TE OT ^ ^ ISITICI PRO BUNUN ISINMADIĞI GÖRÜLDÜ.

ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST / KONTROL T.O. SU

ATELYE KISIM ŞEFT

ATELYE BİTİRİLMİŞ MÜHÜR EN Dİ Sİ

KALİTE KONT. GRP. AMİRİ

Kadir A0ŞBAZ
9607İrOnsan YAŞAR
Elektronik Müh.Aykut Ozan GÜLSES
Hv Müh.Ülçm.



TROUBLESHOOTING: ON THE KT11 AIRCRAFT TESTS REVEALED THAT ICE DETECTOR'S PROBE IS NOT HEATING.

TAMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPORU

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TARİHİ
	G/F İADE	İnci HBFM.lüğÜ	26.10.2023

ADI	PARÇA NUMARASI		STOK NUMARASI
ICE, DETECTOR	0871CT2		6340016075830
SERİ NO	ÜNİTE UÇUŞ SAATİ	ÜNİTE İNİŞİ	ÜRETİCİ FİRMA
1774			59885
UÇAK TİPİ	UÇAK SERİ NO	T.O. BİLGİSİ	
KT-1T ELK. HVL.		KT1T-2-4 VOL:5 2204-1	
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA			
ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR			
UÇAK ÜZERİ TESTLERDE ISITICI PROBUNUN ISINMADIĞI GÖRÜLDÜ.			

ÜNİTE VE UÇAĞIN TEST/KONTROL T.O.

ATELYE KISIM ŞEFİ

ATELYE İŞÇİ MÜHENDİSİ

KALİTE KONT. GRP. AMİRİ

Tâ

^te b . a # At l . K s

Jy

Orhan YAŞAR
Elektronik Müh.Aykut Ozan GÜLSES
Hv/Müh.Üçm.

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	SEND TO TESTER STRAY VOLTAGE	LStASMC	26.10.2023
R E P)			
NAME	PART NUMBER	STOCK NUMBER	
ICE, DETECTOR	0871CT2	Q A M 6075830	
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS	UNIT CYCLE	MFRC
1774		£ ^ 5 9 8 8 5	
TYPE AIRCRAFT	SERIAL NUMBER	TECHNICAL PUBLICATION	
KT-1T ELK- HVL.		^ \ j 1 T - 2 - 4 V O L 2204-1	
TECHNICAL DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT			

UNIT FAILURE EXPLANATION

ON THE KT-1T AIRCRAFT IT WAS REVEALED THAT ICE
HEATING

CH?

TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURES

V

WORKSHOP CHIEF İPCHİİ	WORKSHOP PROCESS ENGINEER	CHIEF OF QUALITY ASSURANCE
Kadir CANBAZ 96073 Hab.S/S Atıl.Ks.	Or m YAŞAR Elektronik Müh.	Aykut Ozan GÜLSES Hv.Müh.Ütgm.



TAMİRLİK ÜNİTE TEKNİK RAPORU

RAPORUN	KONUSU	TANZİM YERİ	TANZİM TAWmL.
	G/F İADE	İnci HBFM.lüğü	26.10.2023

ADI	PARÇA NUMARASI	STOK NUMARASI
ICE, DETECTOR	0871CT2	634Öjjj6075830
SERİ NO	ÜNİTE UÇUŞ SAATİ	ÜNİTE İNİŞİ
1947		59885
UÇAK TIPI	UÇAK SERİ NO	T.O BİLGİSİ
KT-1T ELK. HVL.		KT1T-2-4 VOL:5 2204-1
UÇAKTA TESPİT EDİLEN ARIZA		

ÜNİTE VE ARIZASI HAKKINDA BİLGİLER

UÇAK ÜZERİ TESTİTİCİ PROBUNUN SINMADIĞI GÖRÜLDÜ.

ÜNİTE VE UÇAKTA
TEST 7 KONTROL T.O

ATELYE KISIM ŞEFİ

Kadir CANBİAZ
96073
Hab.S/S Ati. KS.

ATELYE ŞİŞLEM MÜHENDİSİ

Oman YAŞAR
Elektronik Müh.

KALİTE KONT. GRP. AMİRİ

Aykut Ozan GÜLSES
Hv.Müh.Ütgm.

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

GENERAL INFORMATION	SUBJECT	ISSUED FORM	DATE OF ISSUE
	SEND TO TESTER STRAY VOLTAGE	İ.StASMC	26.10.2023

REP;

NAME	PART NUMBER	STOCK NUMBER
ICE, DETECTOR	0871CT2	flwTOI6075830
SERIAL NUMBER	UNIT FLIGHT HOURS	UNIT CYCLE
M		£ ^CB9885
TYPE AIRCRAFT	SERIAL NUMBER	TECHNICAL PUBLICATION
KT-1T ELK. HVL.		^^ST^2-4 VOL:5 2204-1

TECHNICAL DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT *

*

UNIT FAILURE EXPLANATION

ON THE KT-1T AIRCRAFT REVEALED THAT ICE DETECTOR'S PROP IS NOT HEATING.

TECHNICAL PUBLICATIONS FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURES

WORKSHOP C^fEF	WORKS OP PROCESS ENGINEER	CHIEF OF QUALITY ASSURANCE
AKaMRftNBAZ 96073 ^ rtBb.S/S Atl.Ks.	1 k Orhan YAŞAR Elektronik Müh.	jwkuf@zan <5ÜLSES ff HyTMüh.Ütğm.



Sayı : 42685274-270-3182595

EK-2
25 Ocak 2024

6. MOTOR NUMARASI VE TİPİ
HASAR/ARIZA BİLGİLERİ

1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI

HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ : ÜNİTENİN LASTİĞİNDE HASAR GÖRÜLDÜ.
HASARIN/ARIZANIN TARİHİ 3. : 07.11.2023

ONARIMI^pSAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ

2. ONARIM İÇİN İYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ

S.NU.: CİNSİ :

PARÇA NU.: MİKTARI

SİPARİŞ NU. : B.FİYATI

3. İŞÇİLİK MALİYETİ

4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ

5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI

6. ADET

TEKNİK HEYET ÜYESİ

eifian YILMAZ

İşçi

Bakım teknisyeni

RAPORU DÜZENLEYEN

TEKNİK HEYET ÜYESİ

TEKNİK HEYET ÜYESİ

Turtây ÖZDEMİR

İşçi

Reg.Valf.Oxy.PB.

ONAY

RAPORUN

KONUSU

TANZİM YÜKİ

TANZİM 1AKTH1

CONDENSER ASSY

I.HBFM

07/11/2023

cm r o

* S

EK-2

Sayı : 42685274-270-3182595

ÜNİTE BİLGİLERİ

25 Ocak 2024

ADı	PARÇA NO	STOK NO
* CONDENSER ASSY	100-0356-1	1660015808630
SERİfNO	ÜNİTEUÇUŞ SAATİ	ÜNİTEİnişi
^ (5 9 4 7 9		051E8
UÇAK TIPI V J L J U C A K	SERİ NO	T.O. BİLGİSİ
KTİT	^	
UÇAKTATESPİTEDİLEN	AÜiftJ	
V		

JNİTE VE ARIZASI HAKKPND AÇIKLAMALAR

ÜNİTENİN LASTİĞİNDE HASAR GÖRÜLDÜ

CM
Lo
CM
Lo
en.
evi

CM

co
r
evi
oo
r-1

H

\TEL>& TEKNİSYEN

rU^^bZDEMİR

PNO.AKSS.TEKNİSYEN

ATELYE. KISIM ŞEFİ

LEVENTÜNAY

PNO.ATL.KISIM ŞEFİ

Sayı : 42685274-270-3182595 EK-2
25 Ocak 2024

CONDENSER ASSY		100-0356-1	1660015808630
L NUMBER	UNIT FLIGHT	HOURS UNIT CYCLE	MFRC
0 4 79			051E8

TYPE OF AIRCRAFT AFTQA/C SERIAL NUMBER TECHNICAL PUBLICATION

KT1T

FAILURE DESCRIPTION OF THE A

UNIT FAILURE EXPLANATION

THE TIRE OF THE UNIT WAS DAMAGED

CO
UN
O
CO
LO
CT3
CO

* 0

CO

CO
, TECHNICAL PUBLICATION REFERENCE FOR THE PERFORMED TEST PROCEDURES
2 r/ROBLES SHOOTING

I

CHIEF ^ TECHNICAL CO TU ^ f ' S z DEMIR PNO.SHOP TECH.	PNEUMATIC CHIEF LEVENTONAY PNO.SHOP.CHIEF
---	---

016702-
3316702-

