

**SİBMB-044 NUMARALI “SİSTEM/TEZGAH/CİHAZ/DONANIM BAKIM ONARIM VE AYARLANMASI HİZMET ALIMI” TEKNİK ŞARTNAMESİNDE İHALE DOKÜMANINA ATIFTA BULUNAN HUSUSLARA İLİŞKİN TEKNİK GÖRÜŞLER”**

**1. Madde 3.1.1.**

a. Hizmet kapsamında yapılacak iş; DALGIÇ-2 K.lığında mevcut Gemi Kumanda ve İzleme Sistemi'ne (GKİS) ait sancak tarafta bulunan monitorün haberleşme arızasının onarımıdır.

b. Onarım kapsamında GKİS monitöründeki arıza giderilecek ve gerekli yazılımlar yüklenici tarafından yüklenecektir.

c. Monitörün arızasının giderilmesine müteakip devreye alınması ve çalışır şekilde teslim edilmesi yüklenici sorumluluğundadır.

ç. Hizmet alımının tamamlanmasına müteakip, idare tarafından görevlendirilecek Kontrol Teşkilatı nezaretinde yüklenici ile birlikte GKİS monitörünün test ve tecrübeleri yapılacak, fonksiyonlarını yerine getirdiği görülecektir.

d. Test ve tecrübeler esnasında GKİS monitörü ile ilgili eksik/aksak hususlar ve donanım/malzeme gerektirmeyen makine alarm sistemi arızaları yüklenici tarafından giderilecektir.

e. Hizmet alımı, DALGIÇ-2 K.'lığının konuşlu olduğu limanda (Beykoz-İstanbul) yapılacaktır.

**2. Madde 3.1.5.**

Bu madde dikkate alınmayacaktır.

**3. Madde 3.1.6.**

Hizmet kapsamında ihtiyaç duyulacak yedek parça ve sarf malzeme temini ve yerine montajı yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

**4. Madde 3.1.8.**

Bahse konu hizmet bir defalık yerine getirilecektir.

**5. Madde 3.2.5.2.**

Bu madde dikkate alınmayacaktır.

**6. Madde 3.2.5.5.**


Hizmet alımına konu olan cihaza, gerekli görülmesi durumunda, mevcut yazılımdan daha üst bir versiyon yazılım yüklenebilecektir.

**7. Madde 3.2.6.3.**


Yüklenici onarımı yapılan GKİS monitörü dışında sistemde arızalı parça tespit etmesi halinde idareye bildirecektir.

**8. Madde 3.3.1.**

Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili Başmühendisliğimizin görüşü bulunmamaktadır.

  
Egemen GÜLER  
Müh.Alb.  
Dzyn.Başmüh.

  
Duygu NAMUTCU  
Müh.De.Me.  
Elk.Dzyn.Ş.Md.V.

  
Meriç ÇULHA  
Müh.De.Me.  
Elk.Müh.