

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI
PENDİK/İSTANBUL

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI
ÇUKUROVA FORKLİFT İŞ MAKİNASI ONARIMI
TEKNİK İSTERİ

TASNİF DIŞI**1. KONU**

İstanbul Tersanesi Komutanlığı 003737 Plakalı Çukurova Forklift Onarımı.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER**2.1. Tanımlar**

2.1.1. **İş Makinesi:** Lastik tekerlekli, yük taşıma amacıyla kullanılan motorlu araçtır.

2.1.2. **Hizmet:** İş makinesi Onarım Hizmet Alımı

2.1.3. **Teknik Doküman:** İş makinasına ait işletme ve bakım onarım katalogları ile üretici firma tarafından yayımlanmış dökümanlardır.

2.1.4. **Bakım:** Teknik dökümanlara göre iş makinelerinde yapılan parça değişimi, yenileme, temizleme, yağlama, ayar, periyodik bakım, denetim ve arıza onarımlarını da kapsayan faaliyetlerdir.

2.1.5. **Arıza:** İş makinesinin fonksiyonlarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesi durumudur.

2.1.6. **Onarım:** Arızalı iş makinesinin görevini kısmen ve tamamen yerine getirememesi halinde, onarım kataloglarındaki esaslara göre iş makinesini hizmete hazır hale getirme işlemidir.

2.1.7. **Bakım Onarım Planı:** İş makinesine ait teknik dökümanlara göre yüklenici tarafından hazırlanan, idare tarafından onaylanan, bakım onarım ve muayeneye esas plandır.

2.2. Kapsamı

2.2.1. Teknik şartnameye konu olan İş Makinasının onarımını kapsar.

3. İSTEK VE ÖZELLİKLER**3.1. Genel İstekler**

3.1.1. Alt maddelerde belirtilen hususlar, ihale dökümanında belirtildiği gibi olacaktır.

3.1.1.1. Hizmetin yerine getirileceği yer,

3.1.1.2. Hizmetin yerine getirileceği tarih ve saat ile ilgili hususlar,

3.1.1.3. Hizmet kapsamında kullanılacak olan sarf malzemeleri ile değiştirilecek yedek parçaların kim (idare veya yüklenici) tarafından temin edileceği,

3.1.1.4. Hizmet esnasında idarenin belirlediği personelin yüklenici personelinin çalışmalarına refakat edip etmeyeceği ile ilgili hususlar,

3.1.1.5. Hizmetin zamanında yerine getirilememesi durumunda yapılacak işlemler,

3.1.1.6. Hizmet esnasında idareye ait tesise, bakım onarımı yapılan malzemeye zarar verilmesi durumunda yapılacak işlemler,

TASNİF DIŞI

3.1.1.7. Yüklenici tarafından, değiştirilen malzemeye ilişkin üretici firma teknik dökümanı veya kataloğu verilmesine ilişkin hususlar,

3.1.2. Hizmet kapsamında parça değişimi yapılması gerektiğinde, yüklenici idarenin onayını alacaktır.

3.1.3. Hizmet kapsamında kullanılacak olan sarf malzemeleri ile değiştirilecek yedek parçaların yüklenici tarafından temin edilmesi halinde, sarf malzemeler ve parçalarda alt maddelerde belirtilen kusurlar bulunmayacaktır.

3.1.3.1. Kırık

3.1.3.1. Çatlak

3.1.3.1. Paslanma

3.1.3.1. Deformasyon

3.1.3.1. Boya hatası

3.1.4. Yüklenici, hizmet alımının yürütülmesi esnasında yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer çalışma yasaları ile bunlara bağlı olarak çıkarılan alt mevzuatta belirtilen önlemleri alacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2. Teknik İstekler

3.2.1. Hizmet sonunda iş makinasında devre dışı bırakılan unsurlar tekrar aktif hale getirilecektir.

3.2.2. Hizmet sonrasında ayar gerekiyorsa iş makinasının ayarı yapılacaktır.

3.2.3. Hizmete tabi tutulan iş makinası fonksiyonlarını yerine getirir ve çalışır durumda teslim edilecektir.

KULLANICI MÜDÜRLÜK İSTEK RAPORU

İstanbul Tersanesi Komutanlığı bünyesinde kullanılan 003737 plakalı Çukurova marka araç şanzımanı arızalıdır.Bu kapsamda;

- Şanzıman ve Şanzıman beyni sökülecek.
- Arızalı şanzıman dişli grubu sökülecek.
- Aşınmış dişli grubu yenisiyle değişecek.
- Şanzımanın Aşınmış dişli yatakları rektefiye olacak.
- Şanzımanın yürüyüş yön valfinin soketinin ve bobininin tamiri yapılacak, tamir olmu-yorsa yenisiyle değişicek.
- Şanzıman üzerindeki conta, yağ keçesi ve oringleri değişecek.
- Şanzıman bütün ve çalışır vaziyette yerine montajı yapılacaktır.
- Yapılan bütün işler için 1 (Bir) Yıl garanti verilecektir.

Yukarıda ifade edilen hususlar doğrultusunda, Çukurova marka iş makinasının şanzıman arıza onarımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Sayı : 73401242-000-3250904

EK-1
14 Şubat 2024