

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI:

Tel : 0 352 222 45 45 (4187-4188-4189)

E-Posta : i.mogol@hvkk.tsk.tr

KAYSERİ 2'NCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN VE CİNSİ, MİKTARI, NİTELİĞİ EK'TE BELİRTİLEN HİZMET/HİZMETLERİ AŞAĞIDAKİ FİYATTAN VERMEYİ TEKLİF VE TAAHHÜT EDERİM.

İŞİN ADI	KDV HARİÇ TOPLAM FİYAT	
	RAKAM İLE*	YAZI İLE*
1.KISIM 006821 PLAKALI FORD TRANSİT MİNİBÜS MOTOR REVİZYONU HİZMET ALIMI	TL	TL
2.KISIM 006855 PLAKALI FORD TRANSİT PİKAP MOTOR REVİZYONU HİZMET ALIMI	TL	TL

*** PARA BİRİMİ BELİRTİLECEKTİR**

1. Vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderleri ile ulaşım ve her türlü giderleri teklif ettiğimiz fiyata dâhil edilmiştir.
2. Söz konusu Malzemeyi 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü/KAYSERİ adresine teslim etmeyi taahhüt ederiz.
3. Mal/malzemelerin teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip; **20 (YİRMİ) takvim günüdür.**
4. İdare tarafından yükleniciye **KDV ÖDENECEĞİNİ, teminat alınmayacağını** biliyor ve kabul ediyoruz.
5. Verilen tekliflerde kısmi teklif verilebileceğini ve her bir kısmın (kısımların kalem miktarları bölünmeden) ayrı ayrı değerlendirileceğini bilmekteyiz.

FİRMA ADI/KAŞE/İMZA

21 NO'LU ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

ELE

1'inci Kısım

S.N	STOK NO	MLZ.ADI	MİK	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	---	006821 Plaka Numaralı Ford Transit Minibüs Aracının Motor Revizyonu	1	AB	TL	TL
Toplam Tutar					TL	TL

* AB : 1 ADET MOTOR REVİZYONU

2'inci Kısım

S.N	STOK NO	MLZ.ADI	MİK	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	---	006855 Plaka Numaralı Ford Transit Pikap Aracının Motor Revizyonu	1	AB	TL	TL
Toplam Tutar					TL	TL

* AB : 1 ADET MOTOR REVİZYONU

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

SAT NO:

TEKNİK RAPOR / İLAVE EDİLECEK HUSUSLAR

S.N.	HİZMETİN İSMİ	İSTENİLEN HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN	İSTENİLEN HİZMETİN TESLİM YERİ	MUAYENE İLE İLGİLİ HUSUSLAR
1	MOTOR REVİZYONU	2004 MODEL NMOJXXTTFJ3P-84687 ŞASE NUMARALI FORD TRANSIT MINİBÜS ARACININ MOTOR REVİZYONU YAPILACAKTIR. YAPILACAK İŞLEMLER EKTE AYRINTILI OLARAK VERİLMİŞTİR.	1 YIL	YOK	ARAÇ YÜKLENİCİ FİRMANIN TESİSLERİNDE YAPILARAK FAAL OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	YAPILAN HİZMET TEKNİK PERSONEL TARAFINDAN GÖZLE MUAYENESİ VE YOL TECRÜBESİ YAPILACAKTIR.

TEKNİK PERSONEL

23... / 01... / 2019

İmza:

Adı-Soyadı: Ali KÖSE
Rütbe: De.Me.
Görevi: Arç.Bkm.Tekn.

ONAY

23... / 01... / 2019

İmza:

Adı-Soyadı: Samet KÜÇÜK
Rütbe: Hv.Uş.Üğm.
Görevi: Arç.Bkm.Bi.K.

KASSELİMA



MAHALLİ PİYASADA ONARIMI YAPTIRILACAK HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İSTEK VE TEKNİK ÖZELLİKLER**1. KONU**

1.1. Bu teknik özellik formu 2'nci HBFM.lüğü Ulaştırma Tabur Komutanlığınca onarım ve yenileştirilmesi yapılacak olan 006821 plakalı Ford Transit Minibüs aracının onarımına (motor revizyonuna) ait özel şartları kapsar.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER**2.1 GENEL ÖZELLİKLER**

2.1.1 Onarım esnasında her türlü ölçüm, sökme, takma, malzeme ve montaj işlemi ilgili firmaya ait olacaktır.

2.1.2 Onarımı yapılacak aracın teslimi ilgili firmaya bir teslim tutanağı ile yapılacak, teslimden sonra doğabilecek arıza ve aksaklıklar ilgili firmaya ait olacaktır.

2.1.3 Onarımı biten araç hizmet işleri kabul tutanağı ile teslim alınacaktır.

2.2 YAPILACAK İŞLEMLER LİSTESİ

- 2.2.1. Silindir kapağı
- 2.2.2. Piston segman
- 2.2.3. Takım conta dizme
- 2.2.4. Ana kol yatak
- 2.2.5. Biyel kol burcu
- 2.2.6. Volan
- 2.2.7. Devir daim
- 2.2.8. Supap takımı (8 adet emme-8 adet egzoz)
- 2.2.9. Supap lastiği 16 adet.
- 2.2.10. Eksantrik zincir seti
- 2.2.11. Silindir kapak contası
- 2.2.12. Külbütör parmakları
- 2.2.13. Ön krank keçesi
- 2.2.14. Arka krank keçesi
- 2.2.15. Yağ pompası
- 2.2.16. 17'lik silindir kapak cıvatası 10 adet
- 2.2.17. 13'lük silindir kapak cıvatası 10 adet
- 2.2.18. Isıtma bujisi 4 adet
- 2.2.19. Emme manifold contası
- 2.2.20. Egzoz manifold contası
- 2.2.21. Ön krank kapak keçesi
- 2.2.22. Külbütör kapak enjektör tapası 4 adet
- 2.2.23. Su pompası ara sac conta
- 2.2.24. 6203 gergi bilyası
- 2.2.25. Ön eksantrik kapağı
- 2.2.26 Eksantrik kapak ara sac contaları
- 2.2.27. Termostat
- 2.2.28. Su pompasından termostata gelen hortum
- 2.2.29. Yağ pompası gergisi alüminyum
- 2.2.30. Yağ pompa zinciri
- 2.2.31. Yağ jeti 4 adet
- 2.2.32. Yağ soğutucu komple
- 2.2.33. Külbütör cıvatası 10 adet
- 2.2.34. Ön kapak
- 2.2.35. Yağ soğutucu termostadı
- 2.2.36. Büyük silikon
- 2.2.37. Vakum pompası
- 2.2.38. Volan dişlisi
- 2.2.39. Volan göbek bilyası
- 2.2.40. Vantilatör kayışı
- 2.2.41. Kontak termiği



Kazelim2A

TASNİF DIŞI

2.2.42. Motor pompa malzemeleri;

2.2.42.1. Pompa gövdesi

2.2.42.2. Transfer pompası

2.2.42.3. Rotor pompası

2.2.42.4. Kafes ağırlık

2.2.42.5. Pompa takım conta

2.2.42.6. Meme (enjektör)

2.2.42.7. Motor pompa ayarı yapılacaktır.

2.2.43. Motor rektefiye işçiliği yapılacaktır.

2.2.44. Aracın yukarıda verilen parçalarının **orjinalleri** takılıp genel motor revizyonu ve onarımı yapıp araç faal olarak Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ile teslim alınacaktır.

3. KONTROL VE MUAYENE METODLARI

3.1 Onarımı yapılan üniteler performans testine tabi tutulacak, kontrol edilecektir.

3.2 Teknik elemanın kabul etmediği ünite onarımları reddedilecek ve meydana gelebilecek hasar ilgili firmaya ait olacaktır.

4. GARANTİ SÜRESİ

4.1 İlgili firma tarafından işçilik hatalarından doğabilecek arıza ve aksaklıklara karşı 1 (Bir) yıl garanti verecektir.

TEKNİK ÜYE



Ali KÖSE
De.Me.
Arç.Bkm.Tekn.

TEKNİK ÜYE



Ramazan KAPAN
Hv.Ulş.Asb.Kd.Bçvş.
Arç.Bkm.Onr.Atl.K.

TETKİK EDEN



Necip SUNĞUR
Hv.Ulş.Asb.Kd.Bçvş.
Arç.Bkm.Onr.Atl.K.

BİRLİK KOMUTANI



Samet KÜÇÜK
Hv.Ulş.Ütgm.
Ulş.Tb.K.Vek.



KAŞELİMEZA

SAT NO:

TEKNİK RAPOR / İLAVE EDİLECEK HUSUSLAR

S.N.	HİZMETİN İSMİ	İSTENİLEN HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN	İSTENİLEN HİZMETİN TESLİM YERİ	MUAYENE İLE İLGİLİ HUSUSLAR
1	MOTOR REVİZYONU	2009 MODEL NMONXXTTFN9G-61257 ŞASE NUMARALI FORD TRANSİT PİKAP ARACININ MOTOR REVİZYONU YAPILACAKTIR. YAPILACAK İŞLEMLER EKTE AYRINTILI OLARAK VERİLMİŞTİR.	1 YIL	YOK	ARAÇ YÜKLENİCİ FİRMANIN TESİSLERİNDE YAPILARAK FAAL OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	YAPILAN HİZMET TEKNİK PERSONEL TARAFINDAN GÖZLE MUAYENESİ VE YOL TECRÜBESİ YAPILACAKTIR.

TEKNİK PERSONEL

23 / 01 / 2019

İmza:

Adı-Soyadı: Ali KÖSE

Rütbe: De.Me.

Görevi: Arç.Bkm.Tekn.

ONAY

25 / 01 / 2019

İmza:

Adı-Soyadı: Samet KÜÇÜK

Rütbe: Hv.Ulş.Üğm.

Görevi: Arç.Bkm.Bİ.K.



MAHALLİ PİYASADA ONARIMI YAPTIRILACAK HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İSTEK VE TEKNİK ÖZELLİKLER**1. KONU**

1.1. Bu teknik özellik formu 2'nci HBFM.lüğü Ulaştırma Tabur Komutanlığınca onarım ve yenileştirilmesi yapılacak olan 006855 plakalı Ford Transit Pikap aracının onarımına (motor revizyonuna) ait özel şartları kapsar.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER**2.1 GENEL ÖZELLİKLER**

2.1.1 Onarım esnasında her türlü ölçüm, sökme, takma, malzeme ve montaj işlemi ilgili firmaya ait olacaktır.

2.1.2 Onarımı yapılacak aracın teslimi ilgili firmaya bir teslim tutanağı ile yapılacak, teslimden sonra doğabilecek arıza ve aksaklıklar ilgili firmaya ait olacaktır.

2.1.3 Onarımı biten araç hizmet işleri kabul tutanağı ile teslim alınacaktır.

2.2 YAPILACAK İŞLEMLER LİSTESİ

- 2.2.1. Piston segman
- 2.2.2. Ana kol yatak
- 2.2.3. Kol burcu
- 2.2.4. Piston kolu
- 2.2.5. Supap takımı
- 2.2.6. Supap fişegi
- 2.2.7. Krank mili
- 2.2.8. Takım conta
- 2.2.9. Supap lastiği
- 2.2.10. Yağ pompası
- 2.2.11. Zincir seti
- 2.2.12. Yağ pompa zinciri
- 2.2.13. Yağ pompa gergisi
- 2.2.14. Isıtma Bujisi
- 2.2.15. Turbo şarj
- 2.2.16. Silindir kapak contası
- 2.2.17. Yağ fiskiyesi
- 2.2.18. Silikon
- 2.2.19. Termostat
- 2.2.20. Devirdaim
- 2.2.21. Volan bilyası
- 2.2.22. Yağ suğutucusu
- 2.2.23. Arka krank keçesi
- 2.2.24. Enjektör memesi
- 2.2.25. Debriyaj seti
- 2.2.26. Motor rektefiye işçiliği yapılacaktır.
- 2.2.27. Aracın yukarıda verilen parçalarının **orjinalleri** takılıp genel motor revizyonu ve onarımı yapıp araç faal olarak Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ile teslim alınacaktır.



[Handwritten signatures]

104801002A

TASNİF DIŞI

2. kısım

Bk+D

3. KONTROL VE MUAYENE METODLARI


3.1 Onarımı yapılan üniteler performans testine tabi tutulacak, kontrol edilecektir.

3.2 Teknik elemanın kabul etmediği ünite onarımları reddedilecek ve meydana gelebilecek hasar ilgili firmaya ait olacaktır.

4. GARANTİ SÜRESİ

4.1 İlgili firma tarafından işçilik hatalarından doğabilecek arıza ve aksaklıklara karşı 1 (Bir) yıl garanti verecektir.

TEKNİK ÜYE




Ali KÖSE
De.Me.
Arç.Bkm.Tekn.

TEKNİK ÜYE



Eray GÖKTEPE
Hv.Ulş.Uzm.Çvş.
Arç.Bkm.Tekn.

TETKİK EDEN



Necip SUNĞUR
Hv.Ulş.Asb.Kd.Bçvş.
Arç.Bkm.Onr.Atl.K.

BİRLİK KOMUTANI



Samet KÜÇÜK
Hv.Ulş.Ütğm.
Ulş.Tb.K.Vek.

KAGELİMA

